

回 答 書

工事名：本郷中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	KD - 06 職員玄関屋根改修は KD - 24 玄関庇詳細図と改修仕様が異なります。どちらが正でしょうか。	KD - 24 玄関庇詳細図を正とし、塗膜防水を見込んでください。
2	KD - 23 庇詳細図（右図）の㊦3 通りは㊦4 通りと思われます。ご指示ください。	㊦3 通りは㊦4 通りと読み替えてください。
3	KD - 12・13 ㊦3 通りに庇があることから、㊦4 通りと思われます。ご指示ください。	㊦3 通りは㊦4 通りと読み替えてください。