

## 広島県 三原市 幸崎小学校区（通学路対策箇所図）



出典：国土地理院HP  
 (<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	637
点検実施年度	R7
※番号	17
学校名	幸崎小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・幸崎小学校
路線名	安芸幸崎停車場線
箇所名・住所	幸崎能地3丁目付近
通学路の状況・危険の内容	側溝のグレーチングがない部分がある。
対策内容	道路の幅員がある程度確保されていること、側溝の深さが30cm程度であることから危険性は高くないと考えられる。また水路に蓋がけすることで、水があふれやすくなることも懸念されるため、経過観察とする。
※事業主体	広島県(三原市)
対策年度	R7

## 広島県 三原市 幸崎小学校区（通学路対策箇所図）



出典: 国土地理院HP  
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	638
点検実施年度	R7
※番号	18
学校名	幸崎小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・幸崎小学校
路線名	幸崎22号線
箇所名・住所	幸崎能地3丁目付近
通学路の状況・危険の内容	幸崎中学校前の壁が崩れそうになっている。
対策内容	現地確認したところ緊急を要さないと考えられるため、経過観察とする。
※事業主体	三原市
対策年度	R7