


出典:国土地理院HP  
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	634
点検実施年度	R7
※番号	14
学校名	沼北小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・沼北小学校・PTA・町内会
路線名	小坂町18号線
箇所名・住所	小坂町1149 付近 十字路
通学路の状況・危険の内容	小学校から橋を渡ったところすぐがカーブになっていて、十字路が見えずらいため、車が児童横断を予測せず走ってくる。
対策内容	減速の文字を新設済み。
※事業主体	三原市
対策年度	R7



地理院地図

出典: 国土地理院HP  
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	636
点検実施年度	R7
※番号	16
学校名	沼北小学校
対策検討メンバー	土木管理課・沼北小学校・町内会
路線名	高坂町35号線
箇所名・住所	高坂町真良2727-1付近
通学路の状況・危険の内容	見通しが悪い交差点のため、車両と接触する恐れがある。
対策内容	交差点の形状変更を検討する。
※事業主体	三原市
対策年度	R8～R9

