


広島県 三原市 第一中学校区（通学路対策箇所図）



出典：国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	647
点検実施年度	R7
※番号	27
学校名	第一中学校
対策検討メンバー	三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第一中学校
路線名	糸崎69号線
箇所名・住所	糸崎五丁目10－7付近
対策内容	側溝に落下防止柵がないため、落下の危険がある。
対策内容	転落防止柵の設置を検討する。
※事業主体	三原市
対策年度	R8

広島県 三原市 第一中学校区（通学路対策箇所図）



出典：国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	648
点検実施年度	R7
※番号	28
学校名	第一中学校
対策検討メンバー	三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第一中学校
路線名	糸崎95号線
箇所名・住所	糸崎六丁目11-23 天神公民館付近
通学路の状況・危険の内容	イノシシが出てくる（朝、夕ともに） 接触の可能性であり危険である。
対策内容	第一中学校とイノシシ対策の現状等協議を行い、現在国町内会においてイノシシ対策を行っており、R7年度についても防護柵の設置等を実施済み。登下校時の地域の見守り等の対応を学校へ依頼。
※事業主体	三原市
対策年度	R7


広島県 三原市 第一中学校区（通学路対策箇所図）



出典：国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	649
点検実施年度	R7
※番号	29
学校名	第一中学校
対策検討メンバー	三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第一中学校
路線名	糸崎160号線
箇所名・住所	糸崎三丁目8-5付近
通学路の状況・危険の内容	電柱が傾いている。登下校の時に不安になる。
対策内容	中国電力が現地確認済み。 倒れそうという状況ではないので安心していただきたいとのこと。
※事業主体	三原市
対策年度	R7

広島県 三原市 第一中学校区（通学路対策箇所図）



出典：国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	650
点検実施年度	R7
※番号	30
学校名	第一中学校
対策検討メンバー	三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・第一中学校
路線名	糸崎1号線
箇所名・住所	糸崎一丁目9-26付近
通学路の状況・危険の内容	下校の時（国道側から登るとき）が特に、左側の見通しが悪く、車が見えにくい。 （写真では草刈りをしているが、草が生えているとさらに見通しが悪い）
対策内容	区画線の引き直し実施済み。現在は草が刈られているため、今後、状況に応じて草刈を検討する（三原市）。
※事業主体	三原市
対策年度	R7