


広島県 三原市 久井小学校区（通学路対策箇所図）



出典:国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	642
点検実施年度	R7
※番号	22
学校名	久井小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・久井小学校・PTA
路線名	大和久井線
箇所名・住所	久井町泉998付近
通学路の状況・危険の内容	道が真っ直ぐなため、車のスピードが出ていることが多く、左右の確認をして渡つても車急接近てきて危険である。
対策内容	交差点注意の文字の塗り直しを検討する。
※事業主体	広島県(三原市)
対策年度	R8

広島県 三原市 久井小学校区（通学路対策箇所図）




出典:国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

地理院地図

※通し番号	643
点検実施年度	R7
※番号	23
学校名	久井小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・久井小学校・PTA
路線名	上徳良久井線
箇所名・住所	久井町和草242付近
通学路の状況・危険の内容	車が減速せずスピードを出していることが多く、子供一人で渡るのが危険である。
対策内容	道路改良事業が休止中のため経過観察とする。
※事業主体	広島県
対策年度	R7

広島県 三原市 久井小学校区（通学路対策箇所図）



出典:国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

地理院地図

※通し番号	644
点検実施年度	R7
※番号	24
学校名	久井小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・久井小学校・PTA
路線名	国道486号
箇所名・住所	久井町小林546付近
通学路の状況・危険の内容	道がまっすぐなため、車がスピードを出し危険である。また、横断歩道に気づいて停車する車もいるが、反対車線の車が停止せず子供の判断だけで横断歩道を渡るのが危険である。また、交通事故が多く死亡事故も以前あった場所なので、大変危険である。
対策内容	区画線の引き直し済み。
※事業主体	広島県
対策年度	R7

広島県 三原市 久井小学校区（通学路対策箇所図）



出典:国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	645
点検実施年度	R7
※番号	25
学校名	久井小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・久井小学校・PTA
路線名	上徳良久井線
箇所名・住所	久井町和草2168付近
通学路の状況・危険の内容	横断歩道がなく、道路を横断するのが危険である。
対策内容	要望する交差点南側には東西の歩道がなく、横断歩道の設置は困難なため経過観察とする。
※事業主体	三原警察署
対策年度	R7

広島県 三原市 久井小学校区（通学路対策箇所図）



出典:国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	646
点検実施年度	R7
※番号	26
学校名	久井小学校
対策検討メンバー	広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・久井小学校・PTA
路線名	大和久井線
箇所名・住所	久井町泉1341付近
通学路の状況・危険の内容	停止線や「減速」道路標示が薄くなっている。交差点を渡る時に減速せずに直進してくる車が多く、大変危険である。
対策内容	減速文字を塗り直し済み。
※事業主体	広島県(三原市)
対策年度	R7