

# 回 答 書

工事名：本郷中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	[屋内運動場] 参考数量書 P28 の建具撤去 AD-1 は、AD-2 の読み替えと考えると良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	[屋内運動場] 参考数量書 P26 にはシーリング撤去 515m がありますが、それに対するシーリング打が見当たりません。OD-25 図のとおり、これも含むと考えると良いでしょうか。	お見込みのとおりです。