

回 答 書

工事名 : 光谷公園トイレ更新工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面 M-05 淨化槽詳細図 特記事項に、施工時に、地耐力を確認とあります。参考数量表には地盤調査が計上されていません。ご指示願います。	「スウェーデン式サウンディング試験 3か所」を見込んでください。
2	図面 M-05 淨化槽詳細図 特記事項に、簡易矢板打ちを行うとあります。参考数量表には記載がありません。ご指示願います。	参考数量表 P20 に記載しています。
3	図面 A-08 仕上表の内部仕上に PB t=9.5 とありますが、参考数量表 P.9 木工事に耐水合板（羽目板下地、壁タイル下地 t=12）とあります。 合板が正であるならば、PB t=9.5 は不要です。 ご指示願います。	図面 A-08 仕上表にある『PB t=9.5』は正です。 図面 A-12 矩計図にある『耐水合板（1類）t=12mm』の上に『PB t=9.5』及び、参考数量表 P9 にある『耐水合板』の上に『PB 貼』のとおり、『PB t=9.5』を見込んでください。