

回 答 書

工事名 : 鷺浦小学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	(図面番号 A-44 内訳書 P39) 内訳書 P39 で仮囲いは 1 式となっておりますが、A-44 では 203m で表記されています。仮囲い 203m が施工範囲と判断すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	(図面番号 A-03) A-03 2 仮設工事①騒音・粉塵対策で防音シートが適用になっておりますが、工事範囲の中で適宜、施工範囲を防音シートで対策すると判断すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	(図面番号 A-03) A-03 2 仮設工事②足場の防護シートが適用になっており、内訳書 P34 では防炎 I 類で計上されています。防炎 I 類に適用するメッシュシートで良いと判断すれば宜しいでしょうか。	メッシュではない防炎シート I 類として見込んでください。
4	(図面番号 A-14 A-19～A-21 A-26 内訳書 P11) 外部仕上表では屋根箱樋は大型箱樋 W165×H150, 玄関箱樋は W100 ×H80 となっておりますが、内訳書 P11 では屋根・玄関とも大型箱樋で計上されており相違します。A-14 を正と判断すれば宜しいでしょ	お見込みのとおりです。

	うか。	
5	(図面番号 A-17 内訳書 P11) ⑧樋, 保護管 ϕ 114 は撤去新設と表記されていますが, 内訳書 P11 では計上されていません。A-17 を正と判断すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	(図面番号 工事仕様書 内訳書 P13) 監督員の指示する位置に, 屋根を点検するためのタラップ設置を見込んでいると明記されています。内訳書 P13 では長さが不明なのでご教示ください。	長さ 5.5m として見込んでください。
7	(図面番号 A-37) A-37 で AW-1 の開口は W1800×H300, 内訳書 P15 では W1720×H200 で計上されています。AW-1 は新設のため W1800×H300(アルミパネル $t=3.0$ ナシ同色)を正と判断すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	(図面番号 A-26 内訳書 P22) 地下倉庫, 集水槽のグレーチングの仕様は普通目, 耐荷重 T-2 と判断すれば宜しいでしょうか。	細目, 耐荷重 T-2 を見込んでください。
9	(図面番号 A-35 内訳書 P22) A-35 ではバドミントン用床金具 4ヶ所と表記されていますが, 内訳書 P22 では 2ヶ所で計上されており相違します。バドミントン用床金具 4ヶ所を正と判断すれば宜しいでしょうか。	4ヶ所 (2組) として見込んでください。
10	(図面番号 A-28 内訳書 P20) 鋼製床組の仕様が明記されていないので, 参考品番をご教示ください。	(株) 染野製作所ジム・エース 900-1 形同等品を見込んでください。