

回 答 書

工事名：(仮称) 田野浦認定こども園改修工事 (建築主体工事)

	質 問 事 項	回 答
1	内訳 P43 (細目別内訳 遊戯室棟) ピットと掲載がありますが、ピットは保育室棟で見積すればよろしいですか。	ピットは管理棟の調理室に設置を見込んでいます。A-61 図 (別図) の排水枡詳細図の仕様を見込んでください。
2	上記ピットの仕様は、コンクリート下地・防水モルタル塗でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
3	A-28 内訳にはありませんが、泥溜ピット 200*300*200 ステンレス製格子蓋新設は見積に入れてよろしいですか。	A-60 を正とし、見積には入れず既存のままとしてください。