

## 回 答 書

工事名：糸崎分団屯所改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	参考数量書 外壁劣化改修工事のクラック部以外にも、多数の P コン跡や浮きもあるようです。ご教示願います。	参考数量書のとおり、クラック部のみを見込んでください。その他の劣化部分については工事着手後に協議します。
2	外壁には、アスベストの含有は有りませんか。事前調査済みでしょうか。	事前調査済みであり、外壁にアスベストの含有はありません。