

# 回 答 書

工事名： 三原リージョンプラザ長寿命化改修工事（2期工事）（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	スポーツ部門防水改修 図面番号 A-040 屋根⑩パラペット詳細図 改修後について、アゴ下アルミ押え金物 FB-30×3 は図面に記載はありますが、参考数量には記載がありません。 ご確認いただき、ご教示ください。	図面番号 A-040 屋根⑩パラペット詳細図 改修後 における、アゴ下アルミ押え金物 FB-30×3 は、不要です。
2	スポーツ部門防水改修 図面番号 A-040 外灯基礎改修 (G1) (G2) 詳細図 改修後について、レベルモルタル（無収縮） t=30 は図面に記載はありますが、参考数量には記載がありません。 ご確認いただき、ご教示ください。	図面番号 A-040 外灯基礎改修 (G1) (G2) 詳細図 改修後 における、レベルモルタル（無収縮） t=30 の数量については、参考数量 (P15)の『無収縮モルタル充填 0.1m3』を見込んでいます。
3	図面番号 A-06（図面名 建築改修工事特記仕様書-6）と図面番号 A-017～019（図面名 立体図-1～3）で数量に相違があります。 ・特記仕様-6 A-06 図 B ひび割れ部処理：1,120m ・立面図 タイル面 ひび割れ A-017～19 図：224.41m ご確認いただき、ご教示ください。	図面番号 A-06 を正としてください。