

## 広島県 三原市 本郷小学校区（通学路対策箇所図）



出典: 国土地理院HP  
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

|              |   |
|--------------|---|
| ※通し番号        | 639   |
| 点検実施年度       | R7  |
| ※番号          | 19  |
| 学校名          | 本郷小学校   |
| 対策検討メンバー     | 三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・本郷小学校・PTA                                   |
| 路線名          | 土肥谷1号線  |
| 箇所名・住所       | 本郷北4丁目-1付近  |
| 通学路の状況・危険の内容 | ひし形マークはあるが、朝の車通りが多く、西側から道路を横断する児童がなかなか渡れないことがある。                    |
| 対策内容         | ①カラー舗装による横断帯の設置を検討する。<br>②学校から保護者へ、生涯学習センター北側の道で送迎するよう再度周知、呼びかけを行う。 |
| ※事業主体        | 三原市   |
| 対策年度         | ①R8～R9<br>②R7   |

## 広島県 三原市 本郷小学校区（通学路対策箇所図）



出典：国土地理院HP  
 (<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

|              |   |
|--------------|---|
| ※通し番号        | 640   |
| 点検実施年度       | R7  |
| ※番号          | 20  |
| 学校名          | 本郷小学校   |
| 対策検討メンバー     | 三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・本郷小学校・PTA             |
| 路線名          | 駅裏線   |
| 箇所名・住所       | 本郷北3丁目ー14付近                                   |
| 通学路の状況・危険の内容 | 白線が消えかかっており、児童が歩くところが不明確になっている。朝の車通りも多く危険である。 |
| 対策内容         | 舗装修繕、区画線の引き直し、カラー舗装を検討する。                     |
| ※事業主体        | 三原市   |
| 対策年度         | R8～R10  |