

回 答 書

工事名：東本通川第2排水区雨水管污水管新設工事（5-2）

	質 問 事 項	回 答
1	参考資料 P8, P20 の鋼矢板土留の項目に、鋼矢板引抜工に関する記載がありません。設計に入っていないのでしょうか。ご教示ください。	数量については、本工事費 内訳表のとおりを見込んでいます。受注後協議の上、変更が必要な場合は設計変更の対象とします。