

回 答 書

工事名：幸崎分団北屯所建設工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面 A-26、A-27 ホース干し場 詳細図に配筋が出ていませんが、いかがでしょうか。数量表 別紙明細 屋外工作物 ホース乾燥柱にも書き入れがありません。	ホース干し場（ホース乾燥柱）の基礎については無筋として見込んでください。
2	図面 A-05 の斜線部分以外は、残置でよいでしょうか。	お見込みの通りです。