

# 回 答 書

工事名： 須波分団屯所建設工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号 A-12 に「1階平面図」の記載が2カ所ありますが、左上の1階平面図は「2階平面図」の誤りでしょうか。	お見込みの通り、A-12 左上図の「1階平面図」は「2階平面図」と読み替えてください。
2	屋根防水施工方法に関して、内訳書には塗膜防水 X-2 密着工法とありますが、図面番号 A-15 では硬質ウレタンフォーム上に直接ウレタン塗膜防水を施工すると読めます。 硬質ウレタンフォーム上に直接ウレタン塗膜防水を施工で間違いないでしょうか。	平面については以下の通り見込んでください。 ・塗膜防水 X-1 絶縁工法 ・通気緩衝シート ・脱気装置を2カ所 なお、防水については断熱材の固定を含めてメーカーの仕様としてください。 立上りについては塗膜防水 X-2 密着工法としてください。
3	細目別内訳で建具のシャッターに SS1 軽量バランスシャッター「1カ所」とありますが、「2カ所」の誤りでしょうか。	お見込みの通り、SS1 軽量バランスシャッターについては「2カ所」を見込んでください。