

公園

| No. | 施設名              | 施設No | 備考 |
|-----|------------------|------|----|
| 1   | ほんごう子ども広場        | 229  |    |
| 2   | 三原運動公園(多目的広場トイレ) | 313  |    |
| 3   | 久井憩いの広場          | 1411 |    |
| 4   | 久井牛山自然公園         | 1472 |    |
| 5   | 本郷総合公園           | 1831 |    |

# 施設カルテ

施設番号 229

データ基準日 2018/04/01

## 施設基本情報

|         |                |         |                         |
|---------|----------------|---------|-------------------------|
| 施設名     | ほんごう子ども広場      |         |                         |
| 所在地(住所) | 三原市本郷北3丁目1404番 |         |                         |
| 部 課 名   | 保健福祉部子育て支援課    |         |                         |
| FM大分類   | 公園             | FM中分類   | 公園                      |
| 財産中分類   | 行政財産(公共用)      | 地 域     | 本郷                      |
| 財産小分類   | 公園             | 地 区     | 本郷北3丁目                  |
| 中学校区    | 本郷中学校          | 小学校区    | 本郷小学校                   |
| 複合化状況   | 無              | 避難所指定状況 | —                       |
| 管理運営    | 直営             | 延床面積    | 18.13 m <sup>2</sup>    |
| 目的外使用   |                | 建築面積    | 0.00 m <sup>2</sup>     |
|         |                | 敷地面積    | 2,203.42 m <sup>2</sup> |




|      |                              |
|------|------------------------------|
| 施設概要 | ログハウス1棟                      |
| 設置目的 | 広場において自然を学ぶことにより児童の健全な発達をめざす |

|             |              |                      |       |       |               |       |           |     |
|-------------|--------------|----------------------|-------|-------|---------------|-------|-----------|-----|
| 設置根拠法令等     |              | 三原市ほんごう子ども広場設置及び管理条例 |       |       |               |       |           |     |
| 用途地域        | 第二種中高層住居専用地域 | 法定容積率                | 200 % | 法定建蔽率 | 60 %          |       |           |     |
| 用途地域以外の指定地域 | 不明           | 全棟数                  | 1 棟   | 駐車台数  | 0 台           |       |           |     |
| 環境配慮        | 自然エネルギー・太陽光  | ×                    | 出入口   | —     | 災害(土砂災害警戒区域等) | 不明    | 土地所有状況    | 市   |
|             | 屋上緑化・壁面緑化    | ×                    | 廊下等   | —     | 高潮時の浸水深       | 指定なし  | 再調達価額(施設) | 0 円 |
|             | 設備(電気)       | ○                    | 階段    | —     | 洪水時の浸水深       | 指定なし  |           |     |
|             | 設備(雨水・中水)    | ×                    | 昇降機   | —     | 津波時の浸水深       | 指定なし  |           |     |
|             | その他省エネ       | ×                    | 便所    | —     | アスベストの使用      | 不明    |           |     |
| 分煙対策        | 指定なし         | 駐車場                  | —     | 開設年月日 | 2004/04/01    | 供用廃止日 |           |     |

## 供給情報

| 区 分       | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 注記 |
|-----------|----|--------|--------|--------|----|
| 年間開館日数    | 日  | 365    | 365    | 365    | ★  |
| 1日当たり運営時間 | 時間 |        |        |        |    |
| 在籍者数      | 人  |        |        |        |    |
| 利用者数      | 人  |        |        |        |    |
| 定員数       | 人  |        |        |        |    |
| 蔵書冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 貸出冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 病床数       | 床  |        |        |        |    |
| 管理戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 入居戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 収容台数      | 台  |        |        |        |    |
| 利用台数      | 台  |        |        |        |    |
| 契約利用台数    | 台  |        |        |        |    |
| 証明書発行件数   | 件  |        |        |        |    |
| 届出件数      | 件  |        |        |        |    |
| 斎場利用件数    | 件  |        |        |        |    |
| 貸室①       |    |        |        |        |    |
| 貸室②       |    |        |        |        |    |
| 貸室③       |    |        |        |        |    |
| 貸室④       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑤       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑥       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑦       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑧       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑨       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑩       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑪       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑫       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑬       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑭       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑮       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑯       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑰       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑱       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑳       |    |        |        |        |    |



凡例 ◆ 年間開館日数(日)

《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01

施設番号 229 施設名 ほんごう子ども広場

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

| 区 分  |         | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|------|---------|--------|--------|--------|
| 歳出合計 |         | 4      | 32     | 23     |
| 内 訳  | 人件費     |        |        |        |
|      | 需用費     |        |        |        |
|      | 消耗品費    |        |        |        |
|      | 光熱水費    | 4      | 3      | 3      |
|      | 維持補修費   |        |        | 19     |
| 委託料  | 維持管理    |        | 29     |        |
|      | 指定管理    |        |        |        |
| 訳    | 土地建物借上料 |        |        |        |
|      | その他経費   | 0      | 0      | 0      |

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

| 常勤 | 非常勤 |
|----|-----|
|    |     |


### ●歳入 (千円)

| 区 分  |          | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|------|----------|--------|--------|--------|
| 歳入合計 |          | 0      | 0      | 0      |
| 内 訳  | 使用料及び手数料 |        |        |        |
|      | 目的外使用料   |        |        |        |
|      | 国県支出金    |        |        |        |
|      | その他      |        |        |        |

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類   | 公園       | 総施設数      | 5 |
|--------|----------|-----------|---|
| 区 分    | 歳出合計(千円) | 円/㎡       |   |
| 2016年度 | 4 第4位    | 196 第4位   |   |
| 2017年度 | 32 第4位   | 1,758 第3位 |   |
| 2018年度 | 23 第4位   | 1,252 第3位 |   |

(千円) 【歳出の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

(千円) 【歳入の推移】 (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

### 施設メモ

建築面積:不明  
 管理費と運営費を合わせた総費用  
 H28年度 3,547円(管理費3,547円・運営費0円)  
 H29年度 31,876円(管理費31,876円・運営費0円)  
 H30年度 22,693円(管理費22,693円・運営費0円)


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01


施設番号 229      施設名 ほんごう子ども広場

## 建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途       | 主体構造 | 建築年月日      | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 耐震  |     |    | 階数 |    | 再調達価額 (円) |
|-----|---------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|----|----|----|-----------|
|     |               |      |            |        |      |          | 区分  | 診断  | 改修 | 地上 | 地下 |           |
| 1   | ほんごう子ども広場憩いの家 | 木造   | 2005/03/17 | 15     | 2    | 18.13    | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1  | 0  | 0         |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |

## 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
- - - 施設類型内の他施設の平均値

| 凡例 | I 施設     | II 設備  | III 安全 | IV 地域   | V 利用   | VI 特性    |
|----|----------|--------|--------|---------|--------|----------|
| ①  | 建物の外壁    | ④ 冷暖房  | ⑦ 指摘事項 | ⑩ 景観    | ⑬ 周辺環境 | ⑯ 環境保全   |
| ②  | 建物の屋根・屋上 | ⑤ 給排水  | ⑧ 位置関係 | ⑪ 地域貢献  | ⑭ 効率性  | ⑰ バリアフリー |
| ③  | 耐震性能     | ⑥ 室内環境 | ⑨ 災害影響 | ⑫ 避難所機能 | ⑮ 利便性  | ⑱ 施設利用者  |

## 考察

# 施設カルテ

施設番号 313

データ基準日 2018/04/01

## 施設基本情報

|         |                  |         |                           |
|---------|------------------|---------|---------------------------|
| 施設名     | 三原運動公園(多目的広場トイレ) |         |                           |
| 所在地(住所) | 三原市沼田東町釜山253番地1  |         |                           |
| 部 課 名   | 教育委員会スポーツ振興課     |         |                           |
| FM大分類   | 公園               | FM中分類   | 公園                        |
| 財産中分類   | 行政財産(公共用)        | 地 域     | 三原                        |
| 財産小分類   | 公園               | 地 区     | 沼田東町釜山                    |
| 中学校区    | 第五中学校            | 小学校区    | 沼田東小学校                    |
| 複合化状況   | 有                | 避難所指定状況 | ○                         |
| 管理運営    | 指定管理             | 延床面積    | 165.43 m <sup>2</sup>     |
| 目的外使用   |                  | 建築面積    | 3,521.41 m <sup>2</sup>   |
|         |                  | 敷地面積    | 175,000.00 m <sup>2</sup> |




**施設概要** 多目的広場(便所), 多目的広場休憩所, 多目的広場相撲場, 駐車場サイクルポート

**設置目的** スポーツの普及発展, 住民の教養の向上, 健康の増進及び情操の純化を図り, 生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与する

|                |             |           |       |       |               |       |  |
|----------------|-------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|--|
| <b>設置根拠法令等</b> |             | 三原市都市公園条例 |       |       |               |       |  |
| <b>用途地域</b>    |             | 指定なし      | 法定容積率 | 400 % | 法定建蔽率         | 70 %  |  |
| 用途地域以外の指定地域    |             | 指定なし      | 全棟数   | 4 棟   | 駐車台数          | 0 台   |  |
| <b>環境配慮</b>    | 自然エネルギー・太陽光 | ×         | 出入口   | ○     | 災害(土砂災害警戒区域等) | 指定なし  |  |
|                | 屋上緑化・壁面緑化   | ×         | 廊下等   | —     | 高潮時の浸水深       | 指定なし  |  |
|                | 設備(電気)      | ○         | 階段    | —     | 洪水時の浸水深       | 指定なし  |  |
|                | 設備(雨水・中水)   | ×         | 昇降機   | —     | 津波時の浸水深       | 指定なし  |  |
|                | その他省エネ      | ×         | 便所    | ○     | アスベストの使用      | 無     |  |
| 分煙対策           | 指定なし        | 駐車場       | —     | 開設年月日 | 2004/03/01    | 供用廃止日 |  |

## 供給情報

| 区 分       | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 注記 |
|-----------|----|--------|--------|--------|----|
| 年間開館日数    | 日  | 365    | 365    |        | ★  |
| 1日当たり運営時間 | 時間 | 24.00  | 24.00  |        |    |
| 在籍者数      | 人  |        |        |        |    |
| 利用者数      | 人  |        |        |        |    |
| 定員数       | 人  |        |        |        |    |
| 蔵書冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 貸出冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 病床数       | 床  |        |        |        |    |
| 管理戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 入居戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 収容台数      | 台  |        |        |        |    |
| 利用台数      | 台  |        |        |        |    |
| 契約利用台数    | 台  |        |        |        |    |
| 証明書発行件数   | 件  |        |        |        |    |
| 届出件数      | 件  |        |        |        |    |
| 斎場利用件数    | 件  |        |        |        |    |
| 貸室①       |    |        |        |        |    |
| 貸室②       |    |        |        |        |    |
| 貸室③       |    |        |        |        |    |
| 貸室④       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑤       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑥       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑦       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑧       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑨       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑩       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑪       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑫       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑬       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑭       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑮       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑯       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑰       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑱       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑳       |    |        |        |        |    |



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は, 次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01

施設番号 313 施設名 三原運動公園(多目的広場トイレ)

## 財務情報

| ●歳出 (千円) |         | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|----------|---------|--------|--------|--------|
| 区        | 分       |        |        |        |
| 歳出合計     |         | 0      | 0      | 0      |
| 内訳       | 人件費     | 0      |        |        |
|          | 消耗品費    | 0      |        |        |
|          | 需用費     |        |        |        |
|          | 光熱水費    |        |        |        |
|          | 維持補修費   | 0      |        |        |
| 委託料      | 維持管理    |        |        |        |
|          | 指定管理    | 0      |        |        |
|          | 土地建物借上料 |        |        |        |
| その他経費    | 0       | 0      | 0      |        |

※人件費は運営人員数による理論値


| ●運営人員数 (人) |  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|------------|--|--------|--------|--------|
| 常勤         |  |        |        |        |
| 非常勤        |  |        |        |        |

| ●歳入 (千円) |          | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 区        | 分        |        |        |        |
| 歳入合計     |          | 0      | 0      | 0      |
| 内訳       | 使用料及び手数料 |        |        |        |
|          | 目的外使用料   | 0      |        |        |
|          | 国県支出金    |        |        |        |
|          | その他      | 0      |        |        |

## ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類   | 公園 | 総施設数     | 5   |
|--------|----|----------|-----|
| 区      | 分  | 歳出合計(千円) | 円/㎡ |
| 2016年度 |    | 0        | 0   |
| 2017年度 |    | 0        | 0   |
| 2018年度 |    | 0        | 0   |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

敷地面積:不明  
 建築面積:不明

施設メモ


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



施設カルテ

データ基準日 2018/04/01


施設番号 313 施設名 三原運動公園(多目的広場トイレ)

建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途    | 主体構造  | 建築年月日      | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 耐震  |     |    | 階数 |    | 再調達価額(円) |
|-----|------------|-------|------------|--------|------|-----------------------|-----|-----|----|----|----|----------|
|     |            |       |            |        |      |                       | 区分  | 診断  | 改修 | 地上 | 地下 |          |
| 1   | 多目的広場(便所)  | ブロック造 | 2004/04/01 | 34     | 20   | 30.58                 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1  | 0  | 0        |
| 2   | 多目的広場休憩所   | 木造    | 2004/04/01 | 17     | 3    | 46.77                 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1  | 0  | 0        |
| 3   | 多目的広場相撲場   | 木造    | 2004/04/01 | 17     | 3    | 54.76                 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1  | 0  | 0        |
| 4   | 駐車場サイクルポート | 他非木造  | 1987/04/01 | 38     | 7    | 33.32                 | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1  | 0  | 0        |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |
|     |            |       |            |        |      |                       |     |     |    |    |    |          |

【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



— 当該施設  
 - - - 施設類型内の他施設の平均値

| 凡例 | I 施設     | II 設備 | III 安全 | IV 地域 | V 利用 | VI 特性 |       |   |      |   |        |
|----|----------|-------|--------|-------|------|-------|-------|---|------|---|--------|
| ①  | 建物の外壁    | ④     | 冷暖房    | ⑦     | 指摘事項 | ⑩     | 景観    | ⑬ | 周辺環境 | ⑯ | 環境保全   |
| ②  | 建物の屋根・屋上 | ⑤     | 給排水    | ⑧     | 位置関係 | ⑪     | 地域貢献  | ⑭ | 効率性  | ⑰ | バリアフリー |
| ③  | 耐震性能     | ⑥     | 室内環境   | ⑨     | 災害影響 | ⑫     | 避難所機能 | ⑮ | 利便性  | ⑱ | 施設利用者  |

考察

# 施設カルテ

施設番号 1411

データ基準日 2018/04/01

## 施設基本情報

|         |                  |         |                         |
|---------|------------------|---------|-------------------------|
| 施設名     | 久井憩いの広場          |         |                         |
| 所在地(住所) | 三原市久井町泉字森光602番地1 |         |                         |
| 部 課 名   | 経済部商工振興課         |         |                         |
| FM大分類   | 公園               | FM中分類   | 公園                      |
| 財産中分類   | 行政財産(公共用)        | 地 域     | 久井                      |
| 財産小分類   | 公園               | 地 区     | 久井町泉                    |
| 中学校区    | 久井中学校            | 小学校区    | 久井小学校                   |
| 複合化状況   | 無                | 避難所指定状況 | —                       |
| 管理運営    | 直営               | 延床面積    | 1,561.44 m <sup>2</sup> |
| 目的外使用   |                  | 建築面積    | 1,561.44 m <sup>2</sup> |
|         |                  | 敷地面積    | 2,238.00 m <sup>2</sup> |



施設概要 広場


設置目的 児童の健全なる育成と地域住民の健康増進を図り、地域社会の連帯感を深める

設置根拠法令等 三原市久井憩いの広場設置及び管理条例

|             |             |       |     |       |            |           |      |           |     |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|------------|-----------|------|-----------|-----|
| 用途地域        | 指定なし        | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 %        |           |      |           |     |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし        | 全棟数   | 9 棟 | 駐車台数  | 0 台        |           |      |           |     |
| 環境配慮        | 自然エネルギー・太陽光 | ×     | 出入口 | —     | 災害         | 土砂災害警戒区域等 | 指定なし | 土地所有状況    | 市   |
|             | 屋上緑化・壁面緑化   | ×     | 廊下等 | —     | 高潮時の浸水深    | —         | 指定なし | 再調達価額(施設) | 0 円 |
|             | 設備(電気)      | ×     | 階段  | —     | 洪水時の浸水深    | —         | 指定なし |           |     |
|             | 設備(雨水・中水)   | ×     | 昇降機 | —     | 津波時の浸水深    | —         | 指定なし |           |     |
|             | その他省エネ      | ×     | 便所  | —     | アスベストの使用   | —         | 不明   |           |     |
| 分煙対策        | 指定なし        | 駐車場   | —   | 開設年月日 | 1978/04/01 | 供用廃止日     |      |           |     |

## 供給情報

| 区 分       | 単 位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 注 記 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-----|
| 年間開館日数    | 日   |        |        |        | ★   |
| 1日当たり運営時間 | 時間  |        |        |        |     |
| 在籍者数      | 人   |        |        |        |     |
| 利用者数      | 人   |        |        |        |     |
| 定員数       | 人   |        |        |        |     |
| 蔵書冊数      | 冊   |        |        |        |     |
| 貸出冊数      | 冊   |        |        |        |     |
| 病床数       | 床   |        |        |        |     |
| 管理戸数      | 戸   |        |        |        |     |
| 入居戸数      | 戸   |        |        |        |     |
| 収容台数      | 台   |        |        |        |     |
| 利用台数      | 台   |        |        |        |     |
| 契約利用台数    | 台   |        |        |        |     |
| 証明書発行件数   | 件   |        |        |        |     |
| 届出件数      | 件   |        |        |        |     |
| 斎場利用件数    | 件   |        |        |        |     |
| 貸室①       |     |        |        |        |     |
| 貸室②       |     |        |        |        |     |
| 貸室③       |     |        |        |        |     |
| 貸室④       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑤       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑥       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑦       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑧       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑨       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑩       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑪       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑫       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑬       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑭       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑮       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑯       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑰       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑱       |     |        |        |        |     |
| 貸室⑳       |     |        |        |        |     |



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考



# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01

施設番号 1411 施設名 久井憩いの広場

## 財務情報

### ●歳出 (千円)


| 区分       | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 歳出合計     | 403    | 224    | 505    |
| 内訳       |        |        |        |
| 人件費      |        |        |        |
| 内 消耗品費   |        |        |        |
| 需用費 光熱水費 | 4      | 3      | 3      |
| 維持補修費    | 90     |        |        |
| 委託料      | 310    | 221    | 502    |
| 維持管理     |        |        |        |
| 指定管理     |        |        |        |
| 土地建物借上料  |        |        |        |
| その他経費    | 0      | 0      | 0      |

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

| 区分  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|-----|--------|--------|--------|
| 常勤  |        |        |        |
| 非常勤 |        |        |        |

### 【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)




凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### ●歳入 (千円)

| 区分       | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 歳入合計     | 0      | 0      | 0      |
| 内訳       |        |        |        |
| 使用料及び手数料 |        |        |        |
| 目的外使用料   |        |        |        |
| 国県支出金    |        |        |        |
| その他      |        |        |        |

### 【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)

| 施設分類   | 公園       | 総施設数    | 5 |
|--------|----------|---------|---|
| 区分     | 歳出合計(千円) | 円/㎡     |   |
| 2016年度 | 403 第2位  | 258 第3位 |   |
| 2017年度 | 224 第3位  | 143 第4位 |   |
| 2018年度 | 505 第1位  | 324 第4位 |   |


## 特記事項

施設メモ

委託料は草刈等の環境整備費用  
 平成28年度 403,314円(管理費)  
 平成29年度 224,058円(管理費)  
 平成30年度 505,215円(管理費)


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



## 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01


施設番号 1411      施設名 久井憩いの広場

### 建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途         | 主体構造 | 建築年月日      | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 耐震  |     |     | 階数 |    | 再調達価額(円) |
|-----|-----------------|------|------------|--------|------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|----------|
|     |                 |      |            |        |      |                       | 区分  | 診断  | 改修  | 地上 | 地下 |          |
| 1   | 久井憩いの広場(体育器具庫)  | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 10.80                 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 2   | 久井憩いの広場(野外ステージ) | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 60.90                 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 3   | 久井憩いの広場(休憩室①)   | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 30.85                 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 4   | 久井憩いの広場(トイレ②)   | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 16.20                 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 5   | 久井憩いの広場(更衣室)    | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 34     | -6   | 21.60                 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 6   | 久井憩いの広場(ポンプ庫)   | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 6.20                  | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 7   | 久井憩いの広場(トイレ①)   | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 16.20                 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 8   | 久井憩いの広場(休憩所)    | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 1,367.84              | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
| 9   | 久井憩いの広場(休憩室②)   | 鉄骨造  | 1978/04/01 | 31     | -9   | 30.85                 | 旧耐震 | 未実施 | 未実施 | 1  | 0  | 0        |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |     |     |    |    |          |

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



| 凡例    | I 施設      | II 設備 | III 安全 | IV 地域 | V 利用   | VI 特性   |
|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|
|       | ①建物の外壁    | ④冷暖房  | ⑦指摘事項  | ⑩景観   | ⑬周辺環境  | ⑯環境保全   |
|       | ②建物の屋根・屋上 | ⑤給排水  | ⑧位置関係  | ⑪地域貢献 | ⑭効率性   | ⑰バリアフリー |
| ③耐震性能 | ⑥室内環境     | ⑨災害影響 | ⑫避難所機能 | ⑮利便性  | ⑱施設利用者 |         |

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 1472

データ基準日 2018/04/01

## 施設基本情報

|         |                  |         |                         |
|---------|------------------|---------|-------------------------|
| 施設名     | 久井牛山自然公園         |         |                         |
| 所在地(住所) | 三原市久井町江木亀甲山209-1 |         |                         |
| 部 課 名   | 経済部観光課           |         |                         |
| FM大分類   | 公園               | FM中分類   | 公園                      |
| 財産中分類   | 行政財産(公共用)        | 地 域     | 久井                      |
| 財産小分類   | 公園               | 地 区     | 久井町江木                   |
| 中学校区    | 久井中学校            | 小学校区    | 久井小学校                   |
| 複合化状況   | 無                | 避難所指定状況 | —                       |
| 管理運営    | 直営               | 延床面積    | 23.35 m <sup>2</sup>    |
| 目的外使用   |                  | 建築面積    | 23.35 m <sup>2</sup>    |
|         |                  | 敷地面積    | 4,002.48 m <sup>2</sup> |




|      |              |
|------|--------------|
| 施設概要 | 展望台, トイレ     |
| 設置目的 | 観光客の利便性向上のため |

|             |             |       |     |       |               |       |           |     |
|-------------|-------------|-------|-----|-------|---------------|-------|-----------|-----|
| 設置根拠法令等     | なし          |       |     |       |               |       |           |     |
| 用途地域        | 指定なし        | 法定容積率 | 0 % | 法定建蔽率 | 0 %           |       |           |     |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし        | 全棟数   | 3 棟 | 駐車台数  | 0 台           |       |           |     |
| 環境配慮        | 自然エネルギー・太陽光 | ×     | 出入口 | ×     | 災害(土砂災害警戒区域等) | 指定なし  | 土地所有状況    | 市   |
|             | 屋上緑化・壁面緑化   | ×     | 廊下等 | —     | 高潮時の浸水深       | 指定なし  | 再調達価額(施設) | 0 円 |
|             | 設備(電気)      | ×     | 階段  | —     | 洪水時の浸水深       | 指定なし  |           |     |
|             | 設備(雨水・中水)   | ×     | 昇降機 | —     | 津波時の浸水深       | 指定なし  |           |     |
|             | その他省エネ      | ×     | 便所  | ×     | アスベストの使用      | 不明    |           |     |
| 分煙対策        | 指定なし        | 駐車場   | —   | 開設年月日 | 1900/01/01    | 供用廃止日 |           |     |

## 供給情報

| 区 分       | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 注記 |
|-----------|----|--------|--------|--------|----|
| 年間開館日数    | 日  |        |        |        | ★  |
| 1日当たり運営時間 | 時間 |        |        |        |    |
| 在籍者数      | 人  |        |        |        |    |
| 利用者数      | 人  |        |        |        |    |
| 定員数       | 人  |        |        |        |    |
| 蔵書冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 貸出冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 病床数       | 床  |        |        |        |    |
| 管理戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 入居戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 収容台数      | 台  |        |        |        |    |
| 利用台数      | 台  |        |        |        |    |
| 契約利用台数    | 台  |        |        |        |    |
| 証明書発行件数   | 件  |        |        |        |    |
| 届出件数      | 件  |        |        |        |    |
| 斎場利用件数    | 件  |        |        |        |    |
| 貸室①       |    |        |        |        |    |
| 貸室②       |    |        |        |        |    |
| 貸室③       |    |        |        |        |    |
| 貸室④       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑤       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑥       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑦       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑧       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑨       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑩       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑪       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑫       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑬       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑭       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑮       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑯       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑰       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑱       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑳       |    |        |        |        |    |



《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備 考

# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01

施設番号 1472 施設名 久井牛山自然公園

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

| 区 分  |         | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|------|---------|--------|--------|--------|
| 歳出合計 |         | 283    | 286    | 286    |
| 内 訳  | 人件費     | 60     | 60     | 60     |
|      | 消耗品費    |        |        |        |
|      | 需用費     |        |        |        |
|      | 光熱水費    |        |        |        |
|      | 維持補修費   |        |        |        |
| 委託料  | 維持管理    | 223    | 226    | 226    |
|      | 指定管理    |        |        |        |
| 訳    | 土地建物借上料 |        |        |        |
|      | その他経費   | 0      | 0      | 0      |

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

| 種別  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|-----|--------|--------|--------|
| 常勤  |        |        |        |
| 非常勤 |        |        |        |


### ●歳入 (千円)

| 区 分  |          | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|------|----------|--------|--------|--------|
| 歳入合計 |          | 0      | 0      | 0      |
| 内 訳  | 使用料及び手数料 |        |        |        |
|      | 目的外使用料   |        |        |        |
|      | 国県支出金    |        |        |        |
|      | その他      |        |        |        |

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類   | 公園       | 総施設数 | 5      |     |
|--------|----------|------|--------|-----|
| 区 分    | 歳出合計(千円) | 円/㎡  |        |     |
| 2016年度 | 283      | 第3位  | 12,128 | 第2位 |
| 2017年度 | 286      | 第2位  | 12,259 | 第2位 |
| 2018年度 | 286      | 第3位  | 12,259 | 第1位 |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

### 施設メモ

駐車台数:不明  
 管理費と事業費を合わせた総費用  
 H28年度 283,200円(管理費283,200円・事業費0円)  
 H29年度 286,240円(管理費286,240円・事業費0円)  
 H30年度 286,240円(管理費286,240円・事業費0円)


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01


施設番号 1472      施設名 久井牛山自然公園

### 建物(棟)基本情報

| 棟番号 | 建物名称・用途         | 主体構造 | 建築年月日      | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 耐震  |    |    | 階数 |    | 再調達価額(円) |
|-----|-----------------|------|------------|--------|------|-----------------------|-----|----|----|----|----|----------|
|     |                 |      |            |        |      |                       | 区分  | 診断 | 改修 | 地上 | 地下 |          |
| 1   | 久井牛山自然公園(展望台)   | 鉄骨造  | 1975/04/01 | 31     | -12  | 20.25                 | 旧耐震 | 不明 | 不明 | 1  | 0  | 0        |
| 2   | 久井牛山自然公園(男子トイレ) | 鉄骨造  | 1975/04/01 | 31     | -12  | 1.02                  | 旧耐震 | 不明 | 不明 | 1  | 0  | 0        |
| 3   | 久井牛山自然公園(女子トイレ) | 鉄骨造  | 1975/04/01 | 31     | -12  | 2.08                  | 旧耐震 | 不明 | 不明 | 1  | 0  | 0        |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |
|     |                 |      |            |        |      |                       |     |    |    |    |    |          |

### 【参考】施設性能分析

○施設アンケートによる分析



|    | I 施設      | II 設備 | III 安全 | IV 地域  | V 利用  | VI 特性   |
|----|-----------|-------|--------|--------|-------|---------|
| 凡例 | ①建物の外壁    | ④冷暖房  | ⑦指摘事項  | ⑩景観    | ⑬周辺環境 | ⑯環境保全   |
|    | ②建物の屋根・屋上 | ⑤給排水  | ⑧位置関係  | ⑪地域貢献  | ⑭効率性  | ⑰バリアフリー |
|    | ③耐震性能     | ⑥室内環境 | ⑨災害影響  | ⑫避難所機能 | ⑮利便性  | ⑱施設利用者  |

### 考察

# 施設カルテ

施設番号 1831

データ基準日 2018/04/01

## 施設基本情報

|         |                 |         |                          |
|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| 施設名     | 本郷総合公園          |         |                          |
| 所在地(住所) | 三原市本郷町下北方157番地4 |         |                          |
| 部 課 名   | 都市部都市開発課        |         |                          |
| FM大分類   | 公園              | FM中分類   | 公園                       |
| 財産中分類   | 行政財産(公共用)       | 地 域     | 本郷                       |
| 財産小分類   | 公園              | 地 区     | 下北方1丁目                   |
| 中学校区    | 本郷中学校           | 小学校区    | 北方小学校                    |
| 複合化状況   | 無               | 避難所指定状況 | —                        |
| 管理運営    | 直営              | 延床面積    | 31.74 m <sup>2</sup>     |
| 目的外使用   |                 | 建築面積    | 31.74 m <sup>2</sup>     |
|         |                 | 敷地面積    | 23,479.32 m <sup>2</sup> |




|      |                            |
|------|----------------------------|
| 施設概要 | 便所                         |
| 設置目的 | 都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資する |

|             |             |          |            |            |
|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| 設置根拠法令等     | 三原市都市公園条例   |          |            |            |
| 用途地域        | 工業地域        | 法定容積率    | 200 %      |            |
| 用途地域以外の指定地域 | 指定なし        | 法定建蔽率    | 60 %       |            |
| 環境配慮        | 自然エネルギー・太陽光 | ×        | 全棟数        | 1 棟        |
|             | 屋上緑化・壁面緑化   | ×        | 駐車台数       | 55 台       |
|             | 設備(電気)      | ×        | 土地所有状況     | 市          |
|             | 設備(雨水・中水)   | ×        | 再調達価額(施設)  | 0 円        |
|             | その他省エネ      | ×        | 災害高潮時の浸水深  | 指定なし       |
|             | 分煙対策        | 全面禁煙     | 予洪水時の浸水深   | 2.0-5.0m未満 |
|             |             | 津波時の浸水深  | 指定なし       |            |
|             |             | アスベストの使用 | 不明         |            |
|             |             | 開設年月日    | 2004/04/30 |            |
|             |             | 供用廃止日    |            |            |

## 供給情報

| 区 分       | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 注記 |
|-----------|----|--------|--------|--------|----|
| 年間開館日数    | 日  |        |        |        | ★  |
| 1日当たり運営時間 | 時間 |        |        |        |    |
| 在籍者数      | 人  |        |        |        |    |
| 利用者数      | 人  |        |        |        |    |
| 定員数       | 人  |        |        |        |    |
| 蔵書冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 貸出冊数      | 冊  |        |        |        |    |
| 病床数       | 床  |        |        |        |    |
| 管理戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 入居戸数      | 戸  |        |        |        |    |
| 収容台数      | 台  |        |        |        |    |
| 利用台数      | 台  |        |        |        |    |
| 契約利用台数    | 台  |        |        |        |    |
| 証明書発行件数   | 件  |        |        |        |    |
| 届出件数      | 件  |        |        |        |    |
| 斎場利用件数    | 件  |        |        |        |    |
| 貸室①       |    |        |        |        |    |
| 貸室②       |    |        |        |        |    |
| 貸室③       |    |        |        |        |    |
| 貸室④       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑤       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑥       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑦       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑧       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑨       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑩       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑪       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑫       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑬       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑭       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑮       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑯       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑰       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑱       |    |        |        |        |    |
| 貸室⑳       |    |        |        |        |    |



凡例 ◆ 年間開館日数(日)

《注記》  
 ★グラフ対象指標区分  
 ※貸室①～⑳の各年度表記は、次のとおり  
 [利用コマ数], [利用可能コマ数]

備考

# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01

施設番号 1831 施設名 本郷総合公園

## 財務情報

### ●歳出 (千円)

| 区分      | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 歳出合計    | 448    | 812    | 353    |
| 内訳      |        |        |        |
| 人件費     |        |        |        |
| 需用費     |        |        |        |
| 消耗品費    | 5      | 0      |        |
| 光熱水費    | 179    | 174    | 146    |
| 維持補修費   | 2      | 377    |        |
| 委託料     |        |        |        |
| 維持管理    | 260    | 260    | 205    |
| 指定管理    |        |        |        |
| 土地建物借上料 |        |        |        |
| その他経費   | 2      | 2      | 2      |

※人件費は運営人員数による理論値

### ●運営人員数 (人)

| 区分  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|-----|--------|--------|--------|
| 常勤  |        |        |        |
| 非常勤 |        |        |        |


### ●歳入 (千円)

| 区分       | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 歳入合計     | 0      | 0      | 0      |
| 内訳       |        |        |        |
| 使用料及び手数料 |        |        |        |
| 目的外使用料   |        |        |        |
| 国県支出金    |        |        |        |
| その他      |        |        |        |

### ●施設類型内コストランキング(金額の高い順)


| 施設分類   | 公園       | 総施設数       | 5 |
|--------|----------|------------|---|
| 区分     | 歳出合計(千円) | 円/㎡        |   |
| 2016年度 | 448 第1位  | 14,108 第1位 |   |
| 2017年度 | 812 第1位  | 25,598 第1位 |   |
| 2018年度 | 353 第2位  | 11,122 第2位 |   |

【歳出の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)

【歳入の推移】 (千円) (円/㎡)



凡 当該施設 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)  
 例 類型平均 総額(千円) 延床面積当たり(円/㎡)


## 特記事項

施設メモ

管理費と事業費を合わせた総費用  
 H28年度 447,777円(管理費447,777円 事業費0円)  
 H29年度 812,480円(管理費812,480円 事業費0円)  
 H30年度 353,005円(管理費353,005円 事業費0円)


## 費用対効果分析

○供給情報(利用度/㎡)と財務情報(コスト/㎡)による分析



## 一次評価

○費用対効果分析と施設老朽度合いによる分析



# 施設カルテ

データ基準日 2018/04/01


施設番号 1831      施設名 本郷総合公園

**建物(棟)基本情報**

| 棟番号 | 建物名称・用途       | 主体構造 | 建築年月日      | 法定耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 耐震  |     |    | 階数 |    | 再調達価額 (円) |
|-----|---------------|------|------------|--------|------|----------|-----|-----|----|----|----|-----------|
|     |               |      |            |        |      |          | 区分  | 診断  | 改修 | 地上 | 地下 |           |
| 1   | 本郷総合公園トイレ・倉庫棟 | 木造   | 2004/04/16 | 15     | 2    | 31.74    | 新耐震 | 未実施 | 不要 | 1  | 0  | 0         |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |
|     |               |      |            |        |      |          |     |     |    |    |    |           |

**【参考】施設性能分析**

○施設アンケートによる分析



| 凡例        | I 施設   | II 設備 | III 安全 | IV 地域 | V 利用    | VI 特性 |
|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
|           | ①建物の外壁 | ④冷暖房  | ⑦指摘事項  | ⑩景観   | ⑬周辺環境   | ⑯環境保全 |
| ②建物の屋根・屋上 | ⑤給排水   | ⑧位置関係 | ⑪地域貢献  | ⑭効率性  | ⑰バリアフリー |       |
| ③耐震性能     | ⑥室内環境  | ⑨災害影響 | ⑫避難所機能 | ⑮利便性  | ⑱施設利用者  |       |

**考察**