

回 答 書

工事名：円一第3放課後児童クラブ外新設工事

	質 問 事 項	回 答
1	参考数量書 P-31 木製建具工事の男子便所トイブースは3ヶ所あるのですが、施工費は2ブースと なっています。3ヶ所を正としますか御指示ください。	3箇所を正として計上してください。
2	参考数量書 P-66、P-148 電気設備工事 電灯分岐ですが、細目別内訳で電線管の別紙00-0211には明細が ありません。一式なのでしょう。どのように判断しますか御指示ください。	電気設備工事 事務室 (1) (2) (3) 電灯設備 電灯分岐の電線管の工 事はありません。
3	参考数量書 P-94、P-176 機械設備工事 排水設備ですが、細目別内訳で配管分岐・閉塞の別紙 00-0270 には 明細がありません。一式なのでしょう。どのように判断しますか御指示くださ い。	機械設備工事 放課後児童クラブ 排水設備の配管分岐・閉塞の工事 はありません。
4	図面番号 A-15 工事用資材などを搬入する進入路ですが、敷地北面道路からの出入りが可能で しょうか御指示ください。	可能です。
5	図面番号 A-04 工事用水及び工事用電力は構内既存の施設が利用できるかとありますので既存分岐 して使用すると考えてよいでしょうか御指示ください。	お見込みのとおりです。

6	<p>参考数量書 P.29、P.43 A-16</p> <p>仮設工事の仮設間仕切りですが、放課後児童クラブ一式と共用部一式と2式ありますが、仮設計画図にはH=2700×L=3000の1ヶ所しかありません</p> <p>どのように考えますか御指示ください。</p>	<p>H=2700×L=3000の1ヶ所を計上してください。</p>
7	<p>図面番号 A-03</p> <p>建築改修工事 特記仕様の化学物質の濃度測定ですが図示した室の明示が不明なのでヶ所数を御指示ください。</p>	<p>クラブ室、事務室(1)(2)(3)の4箇所を計上してください。</p>
8	<p>工事仕様書</p> <p>その他の項目で配筋検査のことが明記されていますが図面及び内訳では仕様が不明なので御指示ください。</p>	<p>今回の工事に鉄筋工事及び配筋工事はありません。</p>
9	<p>日曜日、祝祭日、年末年始休暇日の工事規制はありますか。並びに作業時間の規制があれば御指示ください。</p>	<p>作業時間は基本的には8:00～17:00とします。</p> <p>日曜日、祝祭日、年末年始休暇日の工事規制はありませんが、イベント等がある場合、指定管理者と協議が必要になります。</p>