

広島県 三原市 沼北小学校校区 (対策箇所図)

危険箇所No. 1

〈危険箇所の概要〉

- ・散歩で公園に行く際に県道を渡らなければならないが、直線なので車が速度を出してきて危険。
- ・横断歩道が保育所前に無く、遠回りをしている状況なので、新たに設置してほしい。

〈対応の結果〉

- ・横断歩道の周りに速度を落とすよう文字いれを行った。
- ・保育所前にはバス停があり、バスが停まった際に死角となるため、横断歩道の設置は難しい。
- ・既存の横断歩道が薄くなっているので、塗り直しを行った。

