


広島県 三原市 <sup>みはら</sup> 三原小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・三原小学校・PTA

広島県 三原市 <sup>いとざき</sup> 糸崎小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・糸崎小学校




広島県 三原市 <sup>きはら</sup> 木原小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・木原小学校・交通指導員


広島県 三原市 <sup>なかのちよう</sup> 中之町小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・中之町小学校・PTA・交通指導員




なかのちよう  
広島県 三原市 中之町小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・中之町小学校・PTA・交通指導員

にし  
広島県 三原市 西小学校校区（通学路対策箇所図）




【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・西小学校・PTA








# 広島県 三原市 <sup>ふか</sup> 深小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・深小学校・PTA・交通指導員


# 広島県 三原市 <sup>みなみ</sup> 南小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・南小学校




広島県 三原市 沼北小学校校区 (通学路対策箇所図)



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・沼北小学校・PTA


広島県 三原市 沼田東小校校区 (通学路対策箇所図)



【対策検討メンバー】三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・沼田東小学校・PTA・交通指導員




ぬ た ひ が し  
広島県 三原市 沼田東小校校区 (通学路対策箇所図)



【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・沼田東小学校・PTA・交通指導員


ぬ た に し  
広島県 三原市 沼田西小校校区 (通学路対策箇所図)



【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・沼田西小学校・PTA・交通指導員




広島県 三原市 <sup>ぬ た に し</sup> 沼田西小校校区 (通学路対策箇所図)



【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・沼田西小学校・PTA・交通指導員


広島県 三原市 <sup>さいざき</sup> 幸崎小学校校区 (通学路対策箇所図)




【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・幸崎小学校・PTA・交通指導員




## さぎ うら



: 危險箇所

【対策検討メンバー】 三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・鷺浦小学校・PTA・交通指導員

ほんごう




危険箇所No. 1 (435)  
 〈危険箇所の概要〉  
 ・道幅が狭く、側溝があるため危険。  
 〈対策の内容〉  
 ・水路改修を実施済み。

危険箇所No.6  
 〈危険箇所の概要〉  
 ・横断歩道があるが、歩行者がいても停止しない車があるため危険。  
 信号機を設置してほしい。  
 〈対策の内容〉  
 ・付近に踏み切りがあり、信号機設置は困難。  
区画線及び注意喚起の標識を設置済み。

危険箇所No.4 (438)  
 〈危険箇所の概要〉  
 ・本郷駅ロータリー付近の路上で車を停める人が多く、車が死角になって歩行中の児童が見えないことがある。  
 バス・タクシー専用のロータリー入口にある一般車両進入禁止の看板を撤去してほしい。  
 〈対策の内容〉  
 ・ダイヤマークの塗り直し済み。(警察)  
 ・ポストコーンを設置済み。(市)  
 ・横断歩道への色塗りを実施済み。(市)

危険箇所№.3  
 〈危険箇所の概要〉  
 ・路側帯が狭く、歩道がないため危険。  
 〈対策の内容〉  
 ・歩道を整備する予定。


危険箇所No.2  
 〈危険箇所の概要〉  
 ・道幅が狭く、隣に田があるため転落しそうで危険。  
 〈対応の結果〉  
 ・道路の拡張予定

 : 危險箇所

【対策検討メンバー】 教育委員会・土木整備課・生活環境課・本郷支所地域振興課・本郷小学校・PTA・交通指導員



# 広島県 三原市 本郷西小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・本郷西小学校・PTA


# 広島県 三原市 久井小学校校区（通学路対策箇所図）



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・久井支所地域振興課・久井小学校



# 広島県 三原市 大和小学校区 (通学路対策箇所図)



【対策検討メンバー】 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木整備課・生活環境課・大和支所地域振興課・大和小学校・PTA・交通指導員