

広島県 三原市 大和中学校区 (通学路対策箇所図)



出典: 国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

地理院地図

| | |
|--------------|--|
| ※通し番号 | 670 |
| 点検実施年度 | R7 |
| ※番号 | 50 |
| 学校名 | 大和中学校 |
| 対策検討メンバー | 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・大和中学校 |
| 路線名 | 国道432号 |
| 箇所名・住所 | 大和町大具1992番地付近 |
| 通学路の状況・危険の内容 | 国道432号を横断するが横断歩道がなく、危険である。 |
| 対策内容 | 横断歩道の新設予定。 |
| ※事業主体 | 三原警察署 |
| 対策年度 | R7 |

広島県 三原市 大和中学校区 (通学路対策箇所図)



出典: 国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

| | |
|--------------|--|
| ※通し番号 | 671 |
| 点検実施年度 | R7 |
| ※番号 | 51 |
| 学校名 | 大和中学校 |
| 対策検討メンバー | 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・大和中学校 |
| 路線名 | 国道432号 |
| 箇所名・住所 | 大和町大具1742番地付近 |
| 通学路の状況・危険の内容 | 坂を下ってくる自動車が見えにくい |
| 対策内容 | 見通しの悪い交差点の通過方法を指導する。 |
| ※事業主体 | 学校教育課 |
| 対策年度 | R7 |


広島県 三原市 大和中学校区 (通学路対策箇所図)



出典: 国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

| | |
|--------------|--|
| ※通し番号 | 672 |
| 点検実施年度 | R7 |
| ※番号 | 52 |
| 学校名 | 大和中学校 |
| 対策検討メンバー | 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・大和中学校 |
| 路線名 | 市道三育線 |
| 箇所名・住所 | 大和町下徳良697-2番地付近 |
| 通学路の状況・危険の内容 | 国道432号を通学しているがT字路で自動車と接触しそうになる。 |
| 対策内容 | 注意喚起のドット線引き直し済み 交差点付近の区画線引き直し済み |
| ※事業主体 | 三原市 |
| 対策年度 | R7 |

広島県 三原市 大和中学校区 (通学路対策箇所図)



出典: 国土地理院HP
 (<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

地理院地図

| | |
|--------------|--|
| ※通し番号 | 673 |
| 点検実施年度 | R7 |
| ※番号 | 53 |
| 学校名 | 大和中学校 |
| 対策検討メンバー | 広島県東部建設事務所三原支所・三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・大和中学校 |
| 路線名 | 市道大石末貞線 |
| 箇所名・住所 | 大和町下徳良655-1番地付近 |
| 通学路の状況・危険の内容 | 積雪時にいつまでも雪が溶けない。 |
| 対策内容 | 以前から事故が発生している箇所ので、ここ数年で啓発看板を設置し、凍結防止剤を設置する対応を実施。経過観察とする。 |
| ※事業主体 | 三原市 |
| 対策年度 | R7 |