


広島県 三原市 沼田小学校区（通学路対策箇所図）



出典:国土地理院HP
(<https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html>)

※通し番号	633
点検実施年度	R7
※番号	13
学校名	沼田小学校
対策検討メンバー	三原警察署・教育委員会・土木管理課・生活環境課・沼田小学校
路線名	長谷町13号線
箇所名・住所	沼田町 姫草トンネル付近
通学路の状況・危険の内容	平成28年に危険箇所の対策済みになっているが、環境の変化で新たに危険箇所として対策していただきたい。 民家の脇の坂道を上がってしばらく行くとトンネルがある。非常ベルがついているが、周りに民家がない。以前、非常ベルが聞こえたら駆けつけると協力を申し出てくださっていた方がいらしたが、現在は空き家となっている。他に民家はなく、人通りも全くないので、何か起こっても発見しづらい。通学路を利用する人数も少子化で減っている。保護者や地域の方から、防犯上危険であると心配の声が常にあがっている。
対策内容	照明交換済み。 非常ベルの点検を実施済み。
※事業主体	三原市
対策年度	R7

広島県 三原市 沼田小学校区（通学路対策箇所図）



※通し番号	675
点検実施年度	R7
※番号	55
学校名	沼田小学校
対策検討メンバー	教育委員会・土木管理課・生活環境課・沼田小学校
路線名	市道新倉21号線
箇所名・住所	新倉3丁目9番付近
通学路の状況・危険の内容	現在沼田小学校に木之浜地区よりの通学児童が増加しています。この道路が狭く車両1台がようやく通行できる幅しかなく、通勤時間帯等の通行量も多く、児童がよけることも大変です。事故がいつ起きても不思議でない状況です。
対策内容	待避所の設置を検討する。
※事業主体	三原市
対策年度	R7～R10