

【詳細画像】物件番号8-1平成14年式輸送車(日産)

側面



前面



背面




運転席




パネル周り

走行距離



荷台床板腐食①



荷台床板腐食②



運転席側腐食



後部車体腐食



助手席側腐食



